

Утверждаю
 Генеральный директор
 Р. Ф. Гайнуллин
 "10" января" 2022 г.

План текущего ремонта на 2021 год по адресу : Москва, пос.Сосенское, ул.Василия Ощепкова, дом №1, Площадь дома - 42068,1

№П/П	Объект выполнения работ	Виды работ	ед.изм	Кол-во		
		Замена урн	шт	9		
		установка сфер	шт	10		
	Входные группы	Покраска/ремонт входных групп	шт	5		
		Ремонт Ц/П плитки	шт	70		
			замена доводчиков	шт	19	
			замена стекол	шт	6	
			замена ручек дверей	шт	10	
	тукатурно-малярные рабо	Покраска каркаса по фасаду здания (под рекламные конструкции)	м2	120		
		восстановление плитки фасада	м2	20		
	МОП	Кровля	м.п.	40		
		ПОЛ	восстановление плитки моп	м2	20,4	
		Стены	покраска, штукатурка, шпатлевка	м2	88,3	
		Потолок	восстановление потолочного покрытия ГРИЛЬЯДО	м2	102	
		Прочее	Установка декоративных экранов на радиаторы отопления	шт	10	
	Электроснабжение	ВРУ	Замена вводных автоматов 100А 3п	шт	1	
			Замена вводных автоматов 63А 1п	шт	5	
			Замена вводных диф.автоматов 16А	шт	5	
			Замена вводных диф.автоматов 25А	шт	5	
		МОП	Замена светильников	шт	5	
				Замена светильников светодиодных	шт	40
				Замена светильников светодиодных 600х600	шт	40
		Тех.помещения	Замена накладных розеток	шт	5	
				Замена накладных выключателей	шт	5
		Прокладка кабеля в кабель-каналах	Кабель-канал	м.п.	50	
				Кабель 3х1,5	м.п.	30
				Кабель 3х2,5	м.п.	30
		Прочее	Замена реле времени	шт	1	
				Замена фотореле	шт	1
				Замена датчиков движения	шт	3
	Пожарная сигнализация	Профилактический ремонт системы АПС	шт	5		
			Установка пожарных рукавов	шт	15	
		Замена пожарного извещателя ручного	шт	5		
			Замена манометров до 16кгс/см2	шт	5	
			Замена термодатчиков	шт	1	
			Замена автоматического воздухоотводчика Flamko Flexvent	шт	2	
			Замена ручного балансировочного клапана д.25	шт	2	
			Ремонт теплоизоляции диаметром до 50 мм	мп	10	
			Ремонт теплоизоляции диаметром до 32 мм	мп	10	
			замена задвижки Ду80	шт	1	
			замена задвижки Ду50	шт	1	
			Замена крана шарового Ду 15	шт	20	
			Замена крана шарового Ду 25	шт	10	
			Замена крана шарового Ду 32	шт	10	
			Замена отвода канализационного ф100 45	шт	5	
			Замена отвода канализационного ф50 45	шт	5	
			Замена ревизии канализационной	шт	5	
			Замена труб канализационных ф100	м.п.	10	
171			Замена муфт компенсационных канализационных	шт	10	
173			Замена труб оцинкованных стальных Ду15	м.п.	5	
181			Замена труб оцинкованных стальных Ду25	м.п.	5	
184		Прочее	замена резьб Ду25	шт	5	
	Водоразборная точка	установка смесителей и сифоноф для забора воды в КУИ	шт	1		
	Непредвиденный ремонт					
	Итого					

Технический директор

Ерыгин А.А.

Начальник участка

Смирнова М. Е.

Инженер

Попов В. А.